


**Contents Included | Contenu inclus**



Thunderbolt cable  
Câble Thunderbolt



Universal Power Supply  
Alimentation électrique universelle

**Quick Start Guide for Mac<sup>®</sup>**

Windows® users please visit [www.g-technology.com/support](http://www.g-technology.com/support)



**Guide de démarrage rapide pour Mac<sup>®</sup>**


Utilisateurs de Windows®, visitez le site [www.g-technology.com/support](http://www.g-technology.com/support)



**Setting Up Your G-DRIVE<sup>®</sup> PRO with Thunderbolt™**

**1** Remove your G-DRIVE PRO with Thunderbolt from its packaging.

**2** Locate one of two Thunderbolt ports on the back of the unit and plug the Thunderbolt data cable into the port.



**3** Plug the other end of the Thunderbolt data cable into the Thunderbolt port on your computer.

*Note: Both ends of the cable have the same connector.*

**4** An external power supply has been included with your G-DRIVE PRO with Thunderbolt. Connect it to a power outlet and your G-DRIVE PRO with Thunderbolt.

Press the on/off button on the back of the device and hold for 1 second to power on.




**5** If you wish to remove G-DRIVE PRO with Thunderbolt from your system be sure to eject the partition(s) before powering down the unit.

**Now, let's make something together.**

Notes:

The second Thunderbolt port can be used to daisy chain up to 5 additional Thunderbolt-enabled devices.




Press the on/off button on the back of the device and hold for 2 seconds to power off the unit.

The LED below the G-Technology logo on the front bezel indicates disk activity.

**Installation de votre G-DRIVE<sup>®</sup> PRO avec Thunderbolt™**

**1** Retirez l'emballage du disque dur G-DRIVE PRO avec Thunderbolt.

**2** Repérez l'un des deux ports Thunderbolt au dos de l'unité puis branchez le câble de données Thunderbolt dans le port.



**3** Branchez l'autre extrémité du câble de données Thunderbolt dans le port de votre ordinateur

*Remarque : Les connecteurs des deux extrémités des câbles sont identiques.*

**4** Un bloc d'alimentation externe est inclus avec votre disque dur G-DRIVE PRO avec Thunderbolt. Connectez-le à une prise de courant et à votre G-DRIVE PRO avec Thunderbolt.

Appuyez sur le bouton de marche/d'arrêt au dos de l'unité et maintenez-le enfoncé une seconde pour mettre l'unité sous tension.




**5** Si vous souhaitez retirer le disque dur externe G-DRIVE PRO avec Thunderbolt de votre système, assurez-vous d'éjecter les partitions avant de mettre l'unité hors tension.

**Maintenant, faisons quelque chose ensemble.**

Remarques :

Vous pouvez utiliser le deuxième port Thunderbolt pour connecter en chaîne jusqu'à 5 périphériques Thunderbolt supplémentaires.



Appuyez sur le bouton de marche/d'arrêt au dos de l'unité et maintenez-le enfoncé deux secondes pour mettre l'unité hors tension.

Le voyant LED situé au-dessous du logo G-Technology, à l'avant de la lunette d'encadrement, indique l'activité du disque.